



高山市報道発表資料 No. 2

平成 23 年 3 月 2 日（水）午後 0 時 20 分発表

高山市企画課（広報担当）TEL0577-35-3134

※被害状況については、今後の調査により変わる場合があります。

## 市庁舎での漏水について

### ◆原因

庁舎暖房設備の配管（ステンレス製）の接合部分が外れて漏水したものの。  
直径約 60 ミリの管の接合部分が外れた。  
配管内に通水される温水は約 48℃。  
外れた原因は不明。

### ◆影響

約 3 トンの温水が庁舎内に流出した  
天井が濡れた部分  
（正面玄関風除室の全部、1 階ロビーの一部、地下購買部の一部）約 160 m<sup>2</sup>  
床面が濡れた部分  
（正面玄関風除湿、1 階ロビーの一部、1 階市民課の一部、1 階と地下を結ぶ階段）  
庁舎内放送用の電気系統がショートして故障  
庁舎内の暖房は現在休止中

### ◆西倉良介副市長コメント

突然の漏水により市民のみなさんには大変ご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。今回の漏水と地震との因果関係は分かりませんが、早急に修理するとともに他の場所も点検し、万全の対応をとります。

### 参考 市役所庁舎について

平成 8 年 8 月 31 日に完成し、同年 10 月 28 日から業務開始