

対策一覧表（R7.3更新）

整理番号	学校名	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策予定
1	東小 東山中	国道158号	松之木町 門前交差点	・歩道が狭く、段差もあり危険 ・柵がない箇所があり転落の危険がある	・歩道の拡幅、段差解消 ・転落防止柵設置	県（高山土木）	R4年度～
2	東小 東山中	国道158号	長坂町、松之木町地内	・交通量が多く、歩道に防護柵がないため危険	・道路防護柵の設置	県（高山土木）	R5年度以降
3	東小 東山中	市道松之木45号線 市道松之木合崎線	松之木町 東山中学校西側	・交通量が多く、歩道に防護柵がないため危険	・道路防護柵の設置	市（維持課）	R5年度～
4	南小	国道158号	上岡本町4丁目 松倉中学校南側	・歩道の幅員が狭く、自転車とのすれ違いが危険	・歩道の設置・拡幅（水路蓋掛け含む）	県（高山土木）	R2年度～
5	南小	国道158号	上岡本町2丁目地内	・歩道が狭く、車道との距離も近い ため危険	・道路狹の設置	県（高山土木）	R7年度～
6	南小 松倉中	主要地方道 高山停車場線	花里町6丁目 駅前通り	・交通量、歩行者が多く歩道幅員が狭い	・街路事業（歩道有）	県（高山土木）	H29年度～
7	南小 松倉中	市道旅行村線	上岡本町2丁目 松原町公民館南側～国道158号	・道路（歩道）が行き止まりのため遠回りをしている ・国道との合流地点は交差点の形状が歪で危険	・道路新設改良 ・交差点改良	市（建設課）	R3年度～
8	北小	市道冬頭31号線	冬頭町	・大きな水路があり転落の危険がある	・転落防止柵の設置	市（維持課）	R6年度～
9	北小 東山中 中山中	県道町方高山線	下岡本町～大新町4丁目 下岡本町南交差点～万人橋東交差点	・交通量が多いが防護柵がない箇所があり危険 ・歩道に車道の乗り入れ箇所が多く通行しにくい	・花壇撤去、道路防護柵の設置 ・歩道の段差解消	県（高山土木）	R4年度～
10	山王小	県道石浦陣屋下切線	千島町地内	・歩道側へ渡る横断歩道がなく危険	・注意喚起標識の設置	県（高山土木）	R7年度～

対策一覧表（R7.3更新）

整理番号	学校名	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策予定
11	新宮小 松倉中 中山中	県道73号：高山清見線	新宮町、下之切町、下林町地内	・ガードパイプがない区間及び 転落防止柵の老朽化があり危険	・道路防護柵の設置 ・転落防止柵の設置	県（高山土木）	R3年度～
12	三枝小 中山中	市道名張上切線	中切町 久美愛厚生病院入口交差点～ 三枝小学校	・交通が多く、スピード車両が多い	・道路防護柵の設置	市（維持課）	R1年度～
13	花里小 日枝中	市道千島線	千島町 国道41号～県道石浦陣屋下切線	・交差点付近に一部歩道がなく 危険 ・歩道がある箇所は幅員が狭い	・道路の拡幅	市（建設課）	H31年度～
14	丹生川小	県道高山上宝線	丹生川町桐山地内	・横断歩道がないため危険	・注意喚起標識の設置	県（高山土木）	R6年度～
15	丹生川小 丹生川中	県道高山上宝線	丹生川町新張地内	・横断歩道がないため危険	・注意喚起標識の設置	県（高山土木）	R6年度～
16	丹生川小 丹生川中	国道158号	丹生川町小野地内	・横断歩道からバス停まで歩道がなく危険	・路肩拡幅	県（高山土木）	R7年度～
17	丹生川小 丹生川中	国道158号	丹生川町坊方 挟間前バス停付近	・歩道がなく危険（南側）	・歩道の設置	県（高山土木）	R5年度以降
18	丹生川小 丹生川中	国道158号	丹生川町旗鉾 旗鉾郵便局付近	・スピード車両が多いが歩道に 防護柵がなく危険	・道路防護柵の設置	県（高山土木）	R5年度以降
19	丹生川小 丹生川中	県道高山上宝線	丹生川町町方 国道158号交差点以北	・歩道がなく登下校時は事故の 心配がある	・道路改良（歩道有）	県（高山土木）	H27年度～
20	清見小 清見中	国道158号	清見町三日町 学校給食清見センター前付近	・歩道が狭く凸凹している ・降雪時は歩けなくなり車道を 歩かざるを得ない	・歩道の拡幅 ・道路防護柵の設置	県（高山土木）	R4年度～

対策一覧表（R7.3更新）

整理番号	学校名	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策予定
21	清見小 清見中	国道158号	清見町三日町 株式会社コムラックス前交差点～ 牧ヶ洞松葉前バス停前	・歩道が狭く、防護柵もないため 歩行者が危険	・歩道の整備及び防護柵の設置	県（高山土木）	R6年度～
22	清見中	県道高山清見線	清見町藤瀬	・歩道には花壇しかなく防護柵が ないため歩行者が危険	・歩道の整備及び防護柵の設置	県（高山土木）	R6年度～
23	荘川中	国道158号	荘川町猿丸 中学校南東付近の歩道	・張り出し歩道の老朽化が進んで おり安全対策が必要	・張り出し歩道の改修 （長期的に対応）	県（高山土木）	R6年度～
24	朝日小 朝日中	国道361号	朝日町浅井 南組採石場以東	・歩道に防護柵がないため歩行者 が危険	・道路防護柵の設置	県（高山土木）	R4年度～
25	久々野小	県道 久々野朝日線	久々野町柳島 柳島橋バス停前	・バス停前の県道はスピード車両 が多く事故が多い	・ガードレールの設置	県（高山土木）	R6年度～
26	国府小	市道八日町中央線	国府町八日町 石地組前の道路	・抜け道として通勤の車やスピー ド車両が多い	・グリーンベルトの設置	市（国府支所）	R8年度～
27	国府小	県道古川宇津江四 十八滝国府線	国府町宇津江 熊野神社～横平橋	・歩道未設置であり路肩を通学路 として利用しているため危険	・H26～全体区間L=1300mの内、 終点側L=900mについては道路 改良事業により歩道設置工事 を実施 ・残りL=400mについては対策を 検討中	県（古川土木）	H26年度～
28	国府小	県道 鼠餅古川線	半田70番地～240番地付近	・朝夕の交通量が非常に多く、 スピード車両が往来し危険	・歩道の設置	県（古川土木）	R6年度～
29	国府小 国府中	県道76号線（国府 見座線）	国府町三日町他地内	・歩道に防護柵がないため歩行者 が危険	・道路防護柵の設置 ・注意喚起標識の設置	県（古川土木）	R5年度以降
30	本郷小 北稜中	県道国府見座線	上宝町本郷地内	・車両の速度が速く、横断歩道を 渡る時に不安がある	・注意喚起標識の設置	県（古川土木）	R7年度

対策一覧表（R7.3更新）

整理番号	学校名	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策予定
31	栃尾小	国道471号	古屋ヶ根バス停～栃尾温泉口バス停間	・歩道はあるが防護柵がないため歩行者が危険	・防護柵の設置	県（古川土木）	R6年度～
32	栃尾小 北稜中	国道471号	奥飛騨温泉郷栃尾～田頃家	・歩道に防護柵がないため歩行者が危険	・道路防護柵の設置	県（古川土木）	R1年度～
33	北稜中	県道長倉神岡線	上宝町吉野地内	・見通しが悪い交差点であるにも関わらず、減速しない車が多く危険	・区画線の再設置	県（古川土木）	R7年度