



耐震化が進められている三枝小学校舎

●基準の区分

旧基準：昭和56年5月以前の基準で建築された建物

新基準：昭和56年6月以後の基準で建築された建物。震度6強程度で倒壊しない耐震性能があります。

●耐震性能

「Is値(構造耐震指標)」で示され、値が大きいほど耐震性能が高いことを示します。(説明は震度6強程度の場合)

Is値0.3未満：倒壊する危険性が高い。

Is値0.3～0.6未満：倒壊する危険性がある。

Is値0.6～：倒壊する危険性が低い。

学校名	棟名	基準の区分	耐震性能		耐震化予定年度	
			Is値		H22	H23-24
東小	校舎棟	旧	0.27			○
	校舎棟(南)	新	—			
	屋内運動場	新	—			
西小	校舎棟	旧	0.88～0.92			
	屋内運動場	新	—			
南小	校舎棟	新	—			
	屋内運動場	新	—			
北小	校舎棟	旧	0.90～0.91			
	管理棟	新	—			
	屋内運動場	旧	0.67			○
山王	校舎棟(東)	旧	0.28		○	
	校舎棟(西)	旧	1.35			
	屋内運動場	新	—			
	第二体育館	旧	0.47			○
江名子小	校舎棟(東・中央)	旧	0.75～0.99			
	校舎棟(西)	新	—			
	屋内運動場	旧	0.34			○
	第二体育館	新	—			
新宮小	校舎棟(西・中央)	旧	0.93～0.91			
	校舎棟(東)	新	—			
	管理棟	新	—			
	昇降口	新	—			
三枝小	校舎棟(東・中央)	旧	耐震化中			
	校舎棟(西)	新	—			
	特別教室棟	新	—			
	屋内運動場	新	—			
岩滝小	校舎棟	旧	0.55			○
	管理棟	旧	1.32			
	屋内運動場	旧	0.04			○
花里小	校舎棟(西)	旧	0.34			○
	校舎棟(東)	新	—			
	管理棟	新	—			
	廊下	新	—			
丹生川小	校舎棟	新	—			
	屋内運動場	新	—			
	校舎棟(中央)	旧	0.50			○
	校舎棟(東)	旧	0.30			○
清見小	校舎棟(西)	新	—			
	特別教室棟	新	—			
	屋内運動場	旧	0.42			○
	校舎棟	旧	0.44			○
荘川小	特別教室棟	新	—			
	屋内運動場	旧	0.91			
	校舎棟	旧	0.71			
宮小	校舎棟	旧	0.71			
	屋内運動場	旧	0.71			
久々野小	校舎棟	旧	0.85～0.87			
	屋内運動場	旧	0.88			
朝日小	管理棟	新	—			
	校舎棟(北)	新	—			
	校舎棟(西)	新	—			
	屋内運動場	新	—			

学校名	棟名	基準の区分	耐震性能		耐震化予定年度	
			Is値		H22	H23-24
国府小	校舎棟(南)	旧	耐震化中			○
	校舎棟(北)	旧	0.44			○
	特別教室棟	旧	0.76			
	図書館棟	旧	0.62			○
	屋内運動場	新	—			
本郷小	校舎棟	旧	0.90～0.92			
	管理棟	旧	0.90			
	屋内運動場	旧	0.12			○
栃尾小	校舎棟	旧	0.49			○
	屋内運動場	新	—			
日枝中	校舎棟	新	—			
	屋内運動場	新	—			
	昇降棟	旧	0.34			○
松倉中	校舎棟(東)	旧	0.52			○
	校舎棟(西)	旧	0.51			○
	技術棟	旧	0.22			○
	管理棟	旧	0.75			
	屋内運動場	旧	耐震化中			
	技術棟	新	—			
中山中	校舎棟	新	—			
	管理棟	新	—			
	管理棟	新	—			
	屋内運動場	新	—			
東山中	校舎棟(東)	旧	0.96			
	校舎棟(西)	旧	0.32			○
	技術棟	旧	0.68			○
	屋内運動場	旧	0.95			
丹生川中	校舎棟	旧	0.38			○
	特別教室棟(東)	旧	0.75			
	特別教室棟(階段)	新	—			
	特別教室棟(南)	旧	0.23			移設廃止
清見中	校舎棟	旧	1.01			
	校舎棟	旧	0.90			
	特別教室棟	旧	0.77			
荘川中	校舎棟	旧	0.91			
	校舎棟	旧	0.90			
	屋内運動場	新	—			
宮中 (校舎棟はlw値)	校舎棟	旧	0.14			○
	特別教室棟①	新	—			
	特別教室棟②	旧	0.52			○
	屋内運動場	旧	0.08			○
久々野中	校舎棟	新	—			
	屋内運動場	新	—			
朝日中	校舎棟	新	—			
	校舎棟	新	—			
	屋内運動場	新	—			
国府中	校舎棟	旧	0.55			○
	特別教室棟	旧	0.69			○
	屋内運動場	新	—			
北稜中	校舎棟	旧	0.36			○
	特別教室棟	新	—			
	屋内運動場	新	—			

※棟別の構造・面積などが入った詳細な表は市HPでご覧いただけます。

●学校耐震診断結果のお知らせ  
安全・安心な学校づくりを進めます

「地震防災対策特別措置法」の規定により調査した市内の学校校舎・屋内運動場などの耐震診断の結果についてお知らせします。  
地震に対する建物の安全性を数値化した「Is値」が0.7未満の学校施設は耐震補強が必要とされていますが、市では今回の調査結果をもとに、計画的に学校の耐震化を進めます。

問合せ先  
教育総務課  
35-3153