

高山市朝日町 水質検査結果月報

令和6年1月

給水栓水質検査結果

事業名		高山市水道	高山市水道	高山市水道	高山市水道	高山市水道	高山市水道	高山市水道	高山市水道	高山市水道	高山市水道
採水月日		1月17日	1月17日	1月17日	1月17日	1月17日	1月17日	1月17日	1月17日	1月17日	1月17日
天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
水源名		下甲・小谷	西洞	万石	青屋	青屋	見座	小瀬	立岩	大廣	黒川
配水池名		下甲	西洞	万石	青屋	桑野	見座	小瀬	立岩	大廣	黒川
採水場所		朝日浄化センター 小谷866	一之宿消防ポンプ庫 一之宿117-3	朝日支所 万石800	下青屋公民館 青屋1140	個人宅 桑野	見座公民館 見座1054	個人宅 小瀬	立岩排水栓 立岩	大廣公民館 大廣485-2	黒川排水栓 黒川
項目名	採水時刻	8:50	10:30	11:10	8:20	10:15	9:05	9:20	10:00	9:10	9:50
	水質基準値	気温 -12.0℃ 水温 2.5℃	気温 -5.0℃ 水温 4.7℃	気温 -7.0℃ 水温 3.8℃	気温 -11.0℃ 水温 4.0℃	気温 -9.0℃ 水温 3.0℃	気温 -11.0℃ 水温 9.5℃	気温 -11.0℃ 水温 4.5℃	気温 -10.0℃ 水温 5.5℃	気温 -9.0℃ 水温 4.5℃	気温 -7.0℃ 水温 3.5℃
基1	一般細菌	集落数が100/mL以下	0CFU/mL	0CFU/mL	0CFU/mL	0CFU/mL	0CFU/mL	0CFU/mL	0CFU/mL	0CFU/mL	0CFU/mL
基2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	0.8mg/L	0.8mg/L	0.7mg/L	0.8mg/L	0.8mg/L	1.4mg/L	0.8mg/L	0.8mg/L	0.7mg/L
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2(13℃)	7.3(13℃)	6.6(13℃)	7.6(12℃)	7.7(13℃)	6.9(14℃)	6.8(14℃)	7.4(14℃)	6.9(14℃)
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
基51	濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
-	残留塩素	0.1mg/L以上	0.2mg/L	0.3mg/L	0.2mg/L	0.3mg/L	0.4mg/L	0.3mg/L	0.3mg/L	0.3mg/L	0.2mg/L
判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

※検査機関 登録検査機関 株式会社 総合保健センター

クリプトスポリジウム指標菌検査結果

採水月日		1月23日	1月23日	1月23日	1月24日	1月23日	1月23日	1月23日	1月23日	1月23日	1月24日	1月24日
天候		曇	曇	曇	雪	曇	曇	曇	曇	曇	雪	雪
水源名		下甲	小谷	西洞	万石	青屋	見座	小瀬第1	小瀬第2	立岩	大廣	黒川
種別		湧水	湧水	湧水	湧水	湧水	湧水	湧水	湧水	湧水	湧水	湧水
採水場所		原水検水栓	原水検水栓	原水検水栓	原水検水栓	原水検水栓	導水排水管	原水検水栓	原水検水栓	原水検水栓	原水検水栓	原水検水栓
項目名	採水時刻	12:40	12:45	15:50	9:00	15:00	13:10	13:45	13:50	14:20	8:30	8:04
	気温	3.0℃	3.0℃	2.0℃	-4.0℃	2.0℃	3.0℃	4.0℃	4.0℃	4.0℃	-4.0℃	-4.0℃
		水温	9.0℃	5.5℃	7.0℃	10.0℃	9.0℃	11.0℃	9.5℃	6.5℃	6.5℃	5.5℃
指1	大腸菌	0.0MPN/100mL	0.0MPN/100mL	0.0MPN/100mL	0.0MPN/100mL	0.0MPN/100mL	0.0MPN/100mL	0.0MPN/100mL	0.0MPN/100mL	0.0MPN/100mL	0.0MPN/100mL	0.0MPN/100mL
指2	嫌気性芽胞菌	0CFU/100mL	0CFU/100mL	0CFU/100mL	0CFU/100mL	0CFU/100mL	0CFU/100mL	0CFU/100mL	0CFU/100mL	0CFU/100mL	0CFU/100mL	0CFU/100mL

※検査機関 指定管理者 株式会社 高山管設備グループ

クリプトスポリジウム等検査結果

採水月日		1月9日	1月9日	1月17日	1月15日	1月17日	1月9日	1月17日	1月17日	1月17日	1月17日	1月17日
天候		晴	晴	晴	雪	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
水源名		下甲	小谷	西洞	万石	青屋	見座	小瀬第1	小瀬第2	立岩	大廣	黒川
種別		湧水	湧水	湧水	湧水	湧水	湧水	湧水	湧水	湧水	湧水	湧水
採水場所		原水検水栓	原水検水栓	原水検水栓	原水検水栓	原水検水栓	導水排水管	原水検水栓	原水検水栓	原水検水栓	原水検水栓	原水検水栓
項目名	採水時刻	10:30	10:40	10:50	11:10	8:40	11:00	9:45	9:35	10:45	9:30	10:10
	気温	-7.0℃	-7.0℃	-5.0℃	-1.0℃	-11.0℃	-5.0℃	-10.0℃	-10.0℃	-10.0℃	-9.0℃	-9.0℃
		水温	10.3℃	5.0℃	6.0℃	9.0℃	8.4℃	10.5℃	7.0℃	7.5℃	4.4℃	6.5℃
-	クリプトスポリジウム	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
-	シアルジア	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出

※検査機関 登録検査機関 株式会社 総合保健センター