

給水栓水質検査結果

事業名		高山市水道	高山市水道	高山市水道	高山市水道	高山市水道	高山市水道	高山市水道
採水月日		1月9日	1月9日	1月9日	1月9日	1月9日	1月9日	1月9日
天候		晴	晴	晴	晴	晴	曇り	曇り
水源名		鶴巣	鶴巣	木曾垣内	木曾垣内	宇津江高区	宇津江低区	瓜巣
配水池名		三川	糠塚高区	桐谷	八日町	宇津江高区	宇津江低区	瓜巣
採水場所		三川グランド 三川狐ヶ洞1240-2	糠塚消防ポンプ庫 糠塚1295-3	桐谷公民館 桐谷谷中360-1	宮地公民館 宮地1089-1	宇津江低区配水池 宇津江大洞1619-2	宇津江消防ポンプ庫 宇津江巾下1796-2	瓜巣公民館 瓜巣長洞503-1
項目名	採水時刻	9:20	10:25	10:50	10:25	9:55	8:50	8:25
	水質基準値	気温 -6.0℃ 水温 7.1℃	気温 -5.0℃ 水温 10.5℃	気温 -4.0℃ 水温 7.5℃	気温 -4.0℃ 水温 6.5℃	気温 -6.0℃ 水温 7.0℃	気温 -5.0℃ 水温 6.5℃	気温 -6.0℃ 水温 8.5℃
基1	一般細菌	集落数が100/mL以下	0CFU/mL	0CFU/mL	0CFU/mL	0CFU/mL	0CFU/mL	0CFU/mL
基2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.9mg/L	1.8mg/L	-	-	-	-
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	-	-	0.11mg/L	-	-
基21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L未満	0.06mg/L未満	0.06mg/L未満	0.06mg/L未満	0.06mg/L未満	0.06mg/L未満
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.002mg/L
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
基25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.003mg/L
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
基29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L
基30	ブromホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	5.7mg/L	5.6mg/L	6.8mg/L	6.7mg/L	1.5mg/L	2.1mg/L
基40	蒸発残留物	500mg/L以下	100mg/L	100mg/L	-	-	-	-
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4(16℃)	7.4(16℃)	6.8(15℃)	6.7(15℃)	7.0(15℃)	7.1(16℃)
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
基51	濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
-	残留塩素	0.1mg/L以上	0.3mg/L	0.3mg/L	0.3mg/L	0.3mg/L	0.2mg/L	0.3mg/L
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合

※検査機関 登録検査機関 株式会社 総合保健センター

クリプトスポリジウム指標菌検査結果

採水月日		1月10日	1月10日	1月10日	1月10日	1月10日	1月10日	1月10日
天候		曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇
水源名		鶴巣第1	鶴巣第2	木曾垣内	宇津江高区第1	宇津江高区第2	宇津江低区第1	瓜巣
種別		浅井戸	浅井戸	浅井戸	湧水	深井戸	湧水	表流水
採水場所		原水検水栓	原水検水栓	原水検水栓	原水検水栓	原水検水栓	原水検水栓	原水検水栓
項目名	採水時刻	9:10	9:15	9:30	10:10	10:15	9:50	12:30
	水質基準値	気温 0.0℃ 水温 15.0℃	気温 0.0℃ 水温 14.0℃	気温 1.0℃ 水温 16.0℃	気温 0.5℃ 水温 7.5℃	気温 0.5℃ 水温 12.5℃	気温 1.5℃ 水温 7.5℃	気温 2.0℃ 水温 7.0℃
指1	大腸菌	0.0MPN/100mL	0.0MPN/100mL	0.0MPN/100mL	0.0MPN/100mL	0.0MPN/100mL	0.0MPN/100mL	0.0MPN/100mL
指2	嫌気性芽胞菌	0CFU/100mL	0CFU/100mL	0CFU/100mL	0CFU/100mL	0CFU/100mL	0CFU/100mL	1CFU/100mL

※検査機関 指定管理者 株式会社 高山管設備グループ

クリプトスポリジウム等検査結果

採水月日		1月9日
天候		晴
水源名		宇津江高区第1
種別		湧水
採水場所		原水検水栓
項目名	採水時刻	9:20
	水質基準値	気温 -6.0℃ 水温 6.6℃
-	クリプトスポリジウム	不検出
-	シアルジア	不検出

※検査機関 登録検査機関 株式会社 総合保健センター