

給水栓水質検査結果

事業名		高山市水道	高山市水道	高山市水道	高山市水道	高山市水道	高山市水道	高山市水道	高山市水道	高山市水道	高山市水道	高山市水道	高山市水道
採水月日		3月6日	3月6日	3月6日	3月6日	3月6日	3月6日	3月6日	3月6日	3月6日	3月6日	3月6日	3月6日
天候		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
水源名		谷戸谷・水無谷	下佐谷	チウソウ谷	大雨見谷	栃尾	割谷	岩坪	岩坪	貝塩	安房谷・安房トンネル	平湯	雪
配水池名		本郷	長倉	中山	蔵柱	栃尾	中尾	一重ヶ根高区	一重ヶ根低区	一宝水	平湯A	平湯B	新穂高
採水場所		本郷浄化センター 吉野3590-1	長倉公民館 長倉660-19	中山浄化センター 中山208-1	個人宅 蔵柱	栃尾保育園 栃尾339-36	うちのペンション 中尾4283-1	個人宅 一重ヶ根	奥飛騨総合文化センター 村上1480	中林工務店 一重ヶ根200-321	平湯消防ポンプ庫 平湯	あんき屋 平湯768-36	ホテル穂高 神坂710-62
項目名	採水時刻	9:05	10:00	9:30	8:35	10:30	9:40	10:30	9:40	9:20	8:50	8:40	10:10
	気温	2.0℃	2.0℃	3.0℃	1.0℃	2.0℃	0.0℃	0.0℃	2.0℃	-1.0℃	-1.0℃	-1.0℃	0.0℃
	水温	5.5℃	5.5℃	3.5℃	5.5℃	5.3℃	9.2℃	8.5℃	9.2℃	7.5℃	8.5℃	2.3℃	6.0℃
基1	一般細菌	集落数が100/mL以下	0CFU/mL	0CFU/mL	0CFU/mL	0CFU/mL	0CFU/mL	0CFU/mL	0CFU/mL	0CFU/mL	0CFU/mL	0CFU/mL	0CFU/mL
基2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基5	セレン及び化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.004mg/L	-
基7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	0.005mg/L	0.005mg/L	0.005mg/L	-	-	-
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L未満	0.07mg/L	0.06mg/L未満	0.06mg/L未満	0.06mg/L未満	0.06mg/L未満	0.06mg/L未満	0.06mg/L未満	0.06mg/L未満	0.06mg/L未満	0.06mg/L未満
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.003mg/L	0.004mg/L	0.004mg/L	0.006mg/L	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	0.004mg/L	0.005mg/L	0.009mg/L	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
基25	ジプロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.002mg/L	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.003mg/L	0.004mg/L	0.004mg/L	0.006mg/L	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.003mg/L	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	0.005mg/L	0.006mg/L	0.010mg/L	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
基29	プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基30	プロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-	-	0.20mg/L	-	-	-	-	-	-	-
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	1.2mg/L	1.2mg/L	1.5mg/L	2.9mg/L	6.7mg/L	3.3mg/L	30mg/L	18mg/L	7.3mg/L	1.9mg/L	4.0mg/L
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300CaCO3mg/L以下	-	-	-	-	-	49CaCO3mg/L	200CaCO3mg/L	140CaCO3mg/L	75CaCO3mg/L	-	110CaCO3mg/L
基40	蒸発残留物	500mg/L以下	-	-	-	-	-	92mg/L	300mg/L	210mg/L	140mg/L	-	140mg/L
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5mg/L	0.7mg/L	0.7mg/L	0.8mg/L	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5(15℃)	7.2(15℃)	7.1(15℃)	6.9(15℃)	6.9(15℃)	6.4(15℃)	7.6(15℃)	7.8(16℃)	7.3(17℃)	6.2(16℃)	8.0(15℃)
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	1.2度	1.1度	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
基51	濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
一	残留塩素	0.1mg/L以上	0.2mg/L	0.2mg/L	0.3mg/L	0.6mg/L	0.3mg/L	0.4mg/L	0.6mg/L	0.3mg/L	0.3mg/L	0.4mg/L	0.2mg/L
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

※検査機関 登録検査機関 株式会社 総合保健センター

クリプトスポリジウム指標菌検査結果

採水月日		3月25日	3月25日	3月25日	3月25日	3月25日	3月25日	3月25日	3月25日	3月25日	3月25日	3月25日	3月25日	-	3月25日	3月25日
天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	-	晴	晴
水源名		谷戸谷	水無谷	下佐谷	チウソウ谷	大雨見谷	栃尾	割谷	足洗谷	岩坪	貝塩	安房	安房谷	安房谷	平湯	右俣
種別		表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水	表流水
採水場所		原水検水栓	原水検水栓	原水検水栓	原水検水栓	原水検水栓	原水検水栓	原水検水栓	原水検水栓	原水検水栓	原水検水栓	原水検水栓	原水検水栓	原水検水栓	原水検水栓	原水検水栓
項目名	採水時刻	12:20	12:17	13:24	12:35	12:00	13:55	14:35	14:40	15:08	15:25	15:45	15:45	-	16:05	14:15
	気温	12℃	12℃	18℃	16℃	14℃	17℃	13℃	13℃	13℃	15℃	10℃	10℃	-℃	9℃	11℃
	水温	6.5℃	7℃	7℃	6.5℃	3.5℃	12.5℃	9℃	8.5℃	11.5℃	10.5℃	9℃	9℃	-℃	7.5℃	5.5℃
指1	大腸菌	3.1MPN/100mL	0MPN/100mL	0MPN/100mL	4.1MPN/100mL	0MPN/100mL	0MPN/100mL	1MPN/100mL	0MPN/100mL	0MPN/100mL	0MPN/100mL	0MPN/100mL	0MPN/100mL	-MPN/100mL	0MPN/100mL	0MPN/100mL
指2	嫌気性芽胞菌	0CFU/100mL	0CFU/100mL	0CFU/100mL	0CFU/100mL	0CFU/100mL	0CFU/100mL	0CFU/100mL	0CFU/100mL	0CFU/100mL	0CFU/100mL	0CFU/100mL	0CFU/100mL	-CFU/100mL	0CFU/100mL	0CFU/100mL

※検査機関 指定管理者 株式会社 高山管設備グループ

※検査機関 登録検査機関 株式会社 総合保健センター