

## 給水栓水質検査結果

事業名		高山市水道	高山市水道	高山市水道	高山市水道	高山市水道	高山市水道	高山市水道	高山市水道	高山市水道	高山市水道
採水月日		12月9日	12月9日	12月9日	12月9日	12月9日	12月9日	12月9日	12月9日	12月9日	12月9日
天候		晴	晴	曇り	曇り	晴	晴	晴	晴	晴	晴
水源名		下甲・小谷	西洞	万石	青屋	青屋	見座	小瀬	立岩	大廣	黒川
配水池名		甲	秋神	万石	青屋	桑野	見座	小瀬	立岩	大廣	黒川
採水場所		朝日浄化センター 小谷	秋神農集処理施設 一之宿	朝日支所 万石	下青屋公民館 青屋	個人宅 桑野	見座公民館 見座	個人宅 小瀬	立岩配水管排水栓 立岩	大廣公民館 大廣	黒川配水管排水栓 黒川
項目名	採水時刻	8:45	10:05	11:10	10:40	11:00	10:20	10:30	10:40	9:10	9:25
	気温	1.0°C	2.0°C	4.0°C	3.0°C	5.0°C	5.0°C	5.0°C	5.0°C	2.0°C	3.0°C
水質基準値	水温	4.7°C	7.3°C	6.7°C	7.7°C	6.8°C	10.7°C	8.5°C	8.9°C	7.0°C	5.9°C
	基1 一般細菌	集落数が100/mL以下	0CFU/mL	0CFU/mL	0CFU/mL	0CFU/mL	0CFU/mL	0CFU/mL	0CFU/mL	0CFU/mL	0CFU/mL
基2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	0.001mg/L未満	-	-	-	-	-	-	-
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.21mg/L	-	0.21mg/L	-	-	-	-	-	0.22mg/L	-
基21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L未満	0.06mg/L未満	0.06mg/L未満	0.06mg/L未満	0.06mg/L未満	0.06mg/L未満	0.06mg/L未満	0.06mg/L未満	0.06mg/L未満	0.07mg/L
基22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
基23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
基25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L未満	0.002mg/L	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L未満	0.002mg/L	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
基29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基30 プロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
基31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満
基38 塩化物イオン	200mg/L以下	1.0mg/L	0.9mg/L	0.8mg/L	0.9mg/L	0.8mg/L	1.3mg/L	1.0mg/L	0.9mg/L	0.8mg/L	0.8mg/L
基46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満
基47 pH値	5.8以上8.6以下	7.2(15°C)	7.3(16°C)	6.7(16°C)	7.6(16°C)	7.6(17°C)	6.8(17°C)	6.8(17°C)	7.3(17°C)	7.5(17°C)	7.1(18°C)
基48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50 色度	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
基51 濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
一 残留塩素	0.1mg/L以上	0.3mg/L	0.2mg/L	0.2mg/L	0.4mg/L	0.3mg/L	0.3mg/L	0.2mg/L	0.3mg/L	0.2mg/L	0.3mg/L
判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

※検査機関 登録検査機関 株式会社 総合保健センター

## クリプトスボリジウム指標菌検査結果

採水月日		12月9日									
天候		曇り	曇り	曇り	曇り	晴	晴	晴	晴	曇り	晴
水源名		下甲	小谷	西洞	万石	青屋	見座	小瀬第1	小瀬第2	立岩	黒川
種別		湧水									
採水場所		原水検水栓	原水検水栓	原水検水栓	原水検水栓	原水検水栓	導水排水管	原水検水栓	原水検水栓	原水検水栓	原水検水栓
項目名	採水時刻	15:50	15:55	16:20	13:10	14:10	15:30	15:10	15:15	14:40	12:50
	気温	4°C	4°C	4°C	4°C	4°C	5°C	4°C	4°C	4°C	4°C
	水温	8.5°C	7.5°C	8°C	10.5°C	9.5°C	11.5°C	8.5°C	9.5°C	8°C	8.5°C
	指1 大腸菌	0MPN/100mL	0MPN/100mL	1MPN/100mL	0MPN/100mL						
	指2 嫌気性芽胞菌	0CFU/100mL									

※検査機関 指定管理者 株式会社 高山管設備グループ