高山市 北稜中学校校区（通学路合同点検　要対策箇所）

No.34

【対策検討メンバー】 高山市教育総務課、高山警察署、高山市、古川土木事務所

（国）471号　上宝町笹嶋地内
笹嶋バス停

位置図





- - - - :通学路（小学校指定）
- - - - :通学路（中学校指定）
◯ :要対策箇所

＜対策メニュー＞
グリーンベルトの設置
外側線の再塗装
【古川土木事務所】