

対策一覧表（R6.3更新）

整理番号	学校名	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策予定
1	東小 東山中	国道158号	松之木町 門前交差点	・歩道が狭く、段差もあり危険 ・柵がない箇所があり転落の危険がある	・歩道の拡幅、段差解消 ・転落防止柵設置	県（高山土木）	R4年度～
2	東小 東山中	国道158号	長坂町、松之木町地内	・交通量が多く、歩道に防護柵がないため危険	・道路防護柵の設置	県（高山土木）	R5年度以降
3	東小 東山中	市道松之木45号線 市道松之木合崎線	松之木町 東山中学校西側	・交通量が多く、歩道に防護柵がないため危険	・道路防護柵の設置	市（維持課）	令和5年度
4	南小	国道158号	上岡本町4丁目 松倉中学校南側	・歩道の幅員が狭く、自転車とのすれ違いが危険	・歩道の設置・拡幅（水路蓋掛け含む）	県（高山土木）	R2年度～
5	南小 松倉中	主要地方道 高山停車場線	花里町6丁目 駅前通り	・交通量、歩行者が多く歩道幅員が狭い	・街路事業(歩道有)	県（高山土木）	H29年度～
6	南小 松倉中	市道旅行村線	上岡本町2丁目 松原町公民館南側～国道158号	・道路（歩道）が行き止まりのため遠回りをしている ・国道との合流地点は交差点の形状が歪で危険	・道路新設改良 ・交差点改良	市（建設課）	R3年度～
7	北小	市道冬頭31号線	冬頭町	・大きな水路があり転落の危険がある	・転落防止柵の設置	市（維持課）	R6年度～
8	北小 東山中 中山中	県道町方高山線	下岡本町～大新町4丁目 下岡本町南交差点～万人橋東交差点	・交通量が多いが防護柵がない箇所があり危険 ・歩道に車道の乗り入れ箇所が多く通行しにくい	・花壇撤去、道路防護柵の設置 ・歩道の段差解消	県（高山土木）	R5年度以降
9	山王小 日枝中	市道千島松本線	神明町1・2丁目 日枝神社北側	・交通量が多く、歩道に防護柵がないため危険	・道路防護柵の設置	市（維持課）	令和4年度～ 令和6年度
10	新宮小 松倉中 中山中	県道73号：高山清見線	新宮町、下之切町、下林町地内	・ガードパイプがない区間があり危険	・道路防護柵の設置	県（高山土木）	R3年度～

対策一覧表（R6.3更新）

整理番号	学校名	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策予定
11	花里小 日枝中	市道千島線	千島町 国道41号～県道石浦陣屋下切線	・交差点付近に一部歩道がなく危険 ・歩道がある箇所は幅員が狭い	・道路の拡幅	市（建設課）	H31年度～
12	花里小 日枝中	市道西之一色23号線	西之一色3丁目 国道41号東側	・道路が狭く、大きな水路があり転落の危険がある	・転落防止柵の設置	市（維持課）	令和5年度～ 令和6年度
13	丹生川小 丹生川中	国道158号	丹生川町坊方 挟間前バス停付近	・歩道がなく危険（南側）	・歩道の設置	県（高山土木）	R5年度以降
14	丹生川小 丹生川中	国道158号	丹生川町旗鉾 旗鉾郵便局付近	・スピード車両が多いが歩道に防護柵がなく危険	・道路防護柵の設置	県（高山土木）	R5年度以降
15	丹生川小 丹生川中	県道高山上宝線	丹生川町町方 国道158号交差点以北	・歩道がなく登下校時は事故の心配がある	・道路改良（歩道有）	県（高山土木）	H27年度～
16	清見小 清見中	国道158号	清見町三日町 学校給食清見センター前付近	・歩道が狭く凸凹している ・降雪時は歩けなくなり車道を歩かざるを得ない	・歩道の拡幅 ・道路防護柵の設置	県（高山土木）	R4年度～
17	清見小 清見中	国道158号	清見町三日町 株式会社コムラックス前交差点～ 牧ヶ洞松葉前バス停前	・歩道が狭く、防護柵もないため歩行者が危険	・歩道の整備及び防護柵の設置	県（高山土木）	R6年度～
18	清見中	県道高山清見線	清見町藤瀬	・歩道には花壇しかなく防護柵がないため歩行者が危険	・歩道の整備及び防護柵の設置	県（高山土木）	R6年度～
19	荘川中	国道158号	荘川町猿丸 中学校南東付近の歩道	・張り出し歩道の老朽化が進んでおり安全対策が必要	・張り出し歩道の改修（長期的に対応）	県（高山土木）	R6年度～
20	朝日小 朝日中	国道361号	朝日町浅井 南組採石場以東	・歩道に防護柵がないため歩行者が危険	・道路防護柵の設置	県（高山土木）	R4年度～

対策一覧表（R6.3更新）

整理番号	学校名	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策予定
21	久々野小	県道 久々野朝日線	久々野町柳島 柳島橋バス停前	・バス停前の県道はスピード車両が多く事故が多い	・ガードレールの設置 ・飛び出し注意の看板設置	県（高山土木）	R6年度～
22	国府小	県道473号線（鼠餅古川線）	国府町鶴巣～広瀬町地内	・歩道に防護柵がないため歩行者が危険	・道路防護柵の設置	県（古川土木）	R5年度以降
23	国府小	県道476号線（古川国府線）	国府町広瀬町地内	・白線はあるが歩行スペースが狭い	・路側帯のカラー舗装化	県（古川土木）	R4年度～
24	国府小	県道谷高山線他	国府町名張地内	・歩道がなく幅員が狭い ・歩道に防護柵がなく危険	・歩道設置(L=223m) ・注意喚起看板設置済 ・ガードパイプ設置	県（古川土木）	R3年度～
25	国府小	県道谷高山線	国府町瓜巣 丸山商店～瓜巣2677付近	・道路幅員が狭く、車両のすれ違いが困難なため、歩行者が危険	・路肩拡幅及び路側帯カラー舗装	県（古川土木）	R4年度～
26	国府小	県道古川宇津江四十八滝国府線	国府町宇津江 熊野神社～横平橋	・歩道未設置であり路肩を通学路として利用しているため危険	・H26～全体区間L=1300mの内、 終点側L=900mについては道路改良事業により歩道設置工事を実施 ・残りL=400mについては対策を検討中	県（古川土木）	H26年度～
27	国府小	県道 鼠餅古川線	半田70番地～240番地付近	・朝夕の交通量が非常に多く、スピード車両が往来し危険	・歩道の設置	県（古川土木）	R6年度～
28	国府小 国府中	県道76号線（国府見座線）	国府町三日町他地内	・歩道に防護柵がないため歩行者が危険	・道路防護柵の設置 ・注意喚起標識の設置	県（古川土木）	R5年度以降
29	国府中	県道 鼠餅古川線	宮地公民館前	・外側線が消えかけているため歩行者が危険	・外側線の再設置	県（古川土木）	R6年度
30	本郷小 北稜中	県道76号線（国府見座線）	上宝町本郷 上宝支所付近	・歩道に防護柵がないため歩行者が危険	・防護柵の設置	県（古川土木）	R3年度～

対策一覧表（R6.3更新）

整理番号	学校名	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策予定
31	栃尾小	国道471号	古屋ヶ根バス停～栃尾温泉口バス停間	・歩道はあるが防護柵がないため歩行者が危険	・防護柵の設置	県（古川土木）	R6年度～
32	栃尾小 北稜中	国道471号	奥飛驒温泉郷一重ヶ根 新平湯温泉口バス停付近 村山Y字路	・片側に歩道がなく、児童が路肩を歩き危険 ・横断歩道がなく交差点も近い ため、児童が横断する時に危険	・県道へのグリーンベルトの設置 ・横断歩道の設置（予定）	県（古川土木） 公安委員会	R5年度以降
33	栃尾小 北稜中	国道471号	奥飛驒温泉郷栃尾～田頃家	・歩道に防護柵がないため歩行者が危険	・道路防護柵の設置	県（古川土木）	R1年度～
34	北稜中	国道471号	奥飛驒温泉郷笹嶋 笹嶋バス停前	・国道を横断する必要があるが、朝夕はスピード車両が多い	・グリーンベルトの設置 ・外側線の再塗装	県（古川土木）	R4年度