


高山市 久々野小学校校区(通学路合同点検 要対策箇所)

No.19

【対策検討メンバー】 高山警察署、高山市、高山土木事務所

位置図



- - - : 通学路(小学校指定)
- - - : 通学路(中学校指定)
- : 要対策箇所

<対策メニュー>
区画線の復旧【高山土木事務所】

