

被害状況一覧表【平成30年7月8日 13:00現在】

内容	細別	地区	その他	報道発表
人的被害	重症	丹生川町大谷		27
住家被害	床上浸水	西之一色町3丁目1758付近	土砂流入	51
住家被害	床下浸水	西之一色町3丁目1758付近	敷地土砂流入	51
住家被害	床下浸水	花里6丁目		2
住家被害	床下浸水	上宝町蔵柱		17
住家被害	床下浸水	塩屋町		19
住家被害	床下浸水	左京町		27
学校	学校	松之木町		4
公園	公園	新宮町		27
公園	公園	下三之町		27
公園	公園	城山町		27
公園	公園	島川原町		27
公園	公園	松之木町		27
公園	公園	松之木町		27
公園	公園	上岡本7丁目		58
公共施設被害	温泉施設	国府町宇津江		20
公共施設被害	市営墓地	左京町367付近		51
事業所被害	床下浸水	花里6丁目		3
事業所被害	土砂流入	松之木町		5
事業所被害	床下浸水	一之宮町		27
事業所被害	全壊	西之一色町3丁目		51
事業所被害	床下浸水	朝日町7		51
農地法面崩壊	田	丹生川町大萱		27
農地法面崩壊	田	丹生川町北方		44

農地法面崩壊	田	上宝町堂殿		44
農地法面崩壊	田	国府町宮地		44
農地法面崩壊	田	丹生川町柏原278付近		57
田への土砂流入	田	丹生川町三之瀬		44
田への土砂流入	田	一之宮町		44
田への土砂流入	田	丹生川町下保		44
農地法面崩壊	畑	江名子町		2
農地法面崩壊	畑	松之木町		3
農地法面崩壊	畑	松之木町		3
農地法面崩壊	畑	山口町		3
農地法面崩壊	畑	大洞町		3
農地法面崩壊	畑	松之木町		4
農地法面崩壊	畑	丹生川町町方		5
農地法面崩壊	畑	丹生川町法力		5
農地法面崩壊	畑	西之一色町3丁目		6
農地法面崩壊	畑	三福寺町		6
農地法面崩壊	畑	三福寺町		6
農地法面崩壊	畑	丹生川町法力		17
農地法面崩壊	畑	丹生川町北方		17
農地法面崩壊	畑	東山町		17
農地法面崩壊	畑	上岡本5丁目		17
農地法面崩壊	畑	三福寺町		20
農地法面崩壊	畑	久々野町山梨		20
農地法面崩壊	畑	丹生川町大萱		42
農地法面崩壊	畑	丹生川町大萱		42
農地法面崩壊	畑	上宝町堂殿		44
農地法面崩壊	畑	上宝町堂殿		44

農地法面崩壊	畑	丹生川町法力	44
農地法面崩壊	畑	丹生川町折敷地	44
農地法面崩壊	畑	丹生川町折敷地	44
農地法面崩壊	畑	丹生川町折敷地	44
農地法面崩壊	畑	上宝町蔵柱	44
農地法面崩壊	畑	上宝町蔵柱	44
農地法面崩壊	畑	丹生川町坊方	44
農地法面崩壊	畑	丹生川町坊方	44
農地法面崩壊	畑	丹生川町坊方	44
農地法面崩壊	畑	丹生川町山口	44
農地法面崩壊	畑	滝町1972付近	51
農地法面崩壊	畑	下切町2122付近	51
農地法面崩壊	畑	江名子町	58
畑への土砂流入	畑	国府町宇津江1292-1	56
道路法面崩壊	市道	丹生川町大萱	4
道路法面崩壊	市道	上宝町双六	17
道路法面崩壊	市道	国府町山本	17
道路法面崩壊	市道	上宝町吉野	17
道路法面崩壊	市道	上宝町葛山	17
道路法面崩壊	市道	西洞町	17
道路法面崩壊	市道	八日町	19
道路法面崩壊	市道	清見町牧ヶ洞	19
道路法面崩壊	市道	清見町三日町	19
道路法面崩壊	市道	下切町	27
道路法面崩壊	市道	丹生川町山口	27
道路法面崩壊	市道	丹生川町日面	27
道路法面崩壊	市道	丹生川町大萱	27

道路法面崩壊	市道	丹生川町折敷地	27
道路法面崩壊	市道	下切町	27
道路法面崩壊	市道	天堤町	27
道路法面崩壊	市道	丹生川町板殿	44
道路法面崩壊	市道	丹生川町新張1571付近	56
道路法面崩壊	市道	丹生川町折敷地2付近	56
道路破損	市道	清見町三日町	19
道路崩壊	市道	西之一色町3丁目	19
道路崩壊	市道	塩屋町796から数キ口	51
道路路肩崩壊	市道	大洞町	3
道路路肩崩壊	市道	漆垣内	27
道路路肩崩壊	市道	漆垣内	27
道路路肩崩壊	市道	丹生川町町方	27
道路路肩崩壊	市道	丹生川町折敷地	27
道路路肩崩壊	市道	清見町牧ヶ洞	27
道路路肩崩壊	市道	上宝町堂殿	42
道路路肩崩壊	市道	久々野町大西748付近	56
道路路肩崩壊	市道	丹生川町山口363付近	57
道路路面洗掘	市道	丹生川町大沼	20
道路路面洗掘	市道	丹生川町森部	42
道路路肩崩壊	市道	丹生川町大沼	44
道路路面洗掘	市道	丹生川町山口11付近	56
道路路面洗掘	市道	清見町櫛谷	58
道路路面破損	市道	清見町巢野俣1216付近	57
道路冠水	市道	新宮町	2
道路冠水	市道	松本町	3
道路冠水	市道	久々野町無数河	17

道路冠水	市道	莊川町牧戸		17
道路冠水	市道	江名子町		17
道路冠水	市道	江名子町		17
道路冠水	市道	国府町瓜巢		17
道路冠水	市道	新宮町		17
道路冠水	市道	西之一色町3丁目		17
道路冠水	市道	一之宮町		17
道路冠水	市道	久々野町無数河		17
道路冠水	市道	莊川町黒谷		17
道路冠水	市道	久々野町無数河		17
道路冠水	市道	久々野町上組		17
道路冠水	市道	久々野町上組		17
農道路肩崩壊	農道	久々野町小坊		20
農道路肩崩壊	農道	久々野町小坊		20
農道路肩崩壊	農道	丹生川町大沼		44
農道路肩崩壊	農道	丹生川町大沼		44
農道路肩崩壊	農道	漆垣町1917付近		57
農道路肩崩壊	農道	丹生川町新張2368付近		57
農道路面洗掘	農道	莊川町一色		44
道路法面崩壊	農道	丹生川町法力		5
道路法面崩壊	農道	丹生川町町方		17
道路法面崩壊	農道	丹生川町法力		17
道路法面崩壊	農道	丹生川町下保		42
道路法面崩壊	農道	上宝町堂殿		44
林道路面洗掘	林道	清見町福寄		58
林道路面洗掘	林道	清見町福寄		58
林道路面洗掘	林道	清見町夏厩		58

道路法面崩壊	林道	上宝町金木戸		19
道路法面崩壊	林道	荘川町野々俣70付近		51
道路法面崩壊	林道	塩屋町1767		57
道路路面洗掘	林道	国府町山本529		56
農業用施設破損	取水施設	荘川町野々俣		20
河川護岸洗掘	河川	清見町三日町		19
河川護岸洗掘	河川	丹生川町新張		27
河川護岸洗掘	河川	丹生川町三之瀬		44
河川護岸洗掘	河川	丹生川町大萱1077		56
河川護岸洗掘	河川	上宝町双六204		57
上水道被害	断水	上宝町本郷他4地区【397】		19
上水道被害	断水	西之一色町3丁目【1】		19
上水道被害	断水	清見町榎谷【3】		58
下水道被害	破損	西之一色町3丁目		19
電気	停電	奥飛驒温泉郷地域		2
電気	停電	丹生川地域		19
電気	停電	一之宮地域		42
電気	停電	久々野地域		42
車輛	車	松之木町		3