

高山市丹生川町 水質検査結果月報

令和6年1月

給水栓水質検査結果

事業名		高山市水道	高山市水道	高山市水道	高山市水道	高山市水道	高山市水道	高山市水道	高山市水道	高山市水道
採水月日		1月16日	1月16日	1月16日	1月16日	1月16日	1月16日	1月16日	1月16日	1月16日
天候		雪	雪	雪	雪	雪	雪	雪	雪	雪
水源名		久手	日面	旗鉾	岩井谷	白井	大谷	大谷	大沼	森部川
配水池名		久手	日面	旗鉾	岩井谷	板殿	大谷	上野平	折敷地	呂瀬金山
採水場所		根方コミュニティセンター 根方445	日面第2配水池 日面1031-3	旗鉾配水池 旗鉾1001	岩井谷排水栓 岩井谷529-1	板殿公民館 板殿10-3	新張消防ポンプ庫 新張206-1	上野消防ポンプ庫 上野町680	三之瀬消防ポンプ庫 三之瀬124-1	呂瀬金山公民館 折敷地1484
項目名	採水時刻	9:20	10:00	10:50	10:20	9:40	8:40	8:20	9:50	9:20
	水質基準値	気温 -5.0℃ 水温 4.0℃	-6.0℃ 3.2℃	-6.0℃ 6.5℃	-6.0℃ 1.0℃	-5.0℃ 3.5℃	-4.0℃ 7.5℃	-4.0℃ 5.9℃	-4.0℃ 4.4℃	-6.0℃ 3.7℃
基1	一般細菌	集落数が100/mL以下	0CFU/mL	0CFU/mL	0CFU/mL	0CFU/mL	0CFU/mL	0CFU/mL	0CFU/mL	0CFU/mL
基2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	0.5mg/L	0.8mg/L	0.6mg/L	0.5mg/L	0.8mg/L	1.0mg/L	1.3mg/L	2.1mg/L
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3mg/L未満	0.4mg/L	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1(13℃)	7.6(13℃)	7.9(13℃)	6.8(14℃)	7.7(14℃)	7.9(15℃)	7.8(16℃)	8.0(15℃)
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
基51	濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.2度	0.1度未満	0.4度	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
-	残留塩素	0.1mg/L以上	0.3mg/L	0.3mg/L	0.3mg/L	0.2mg/L	0.3mg/L	0.3mg/L	0.3mg/L	0.5mg/L
判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

※検査機関 登録検査機関 株式会社 総合保健センター

クリプトスポリジウム指標菌検査結果

採水月日		1月22日	1月22日	1月22日	1月22日	1月22日	1月23日	1月16日
天候		曇	曇	曇	曇	曇	曇	雪
水源名		日面	旗鉾	岩井谷	白井	大谷	大沼	呂瀬金山
種別		湧水	湧水	湧水	湧水	湧水	湧水	表流水
採水場所		原水検水栓	原水検水栓	導水排泥管	原水検水栓	原水検水栓	原水検水栓	原水検水栓
項目名	採水時刻	15:10	14:05	14:35	15:35	16:00	9:45	16:40
	水質基準値	気温 5.0℃ 水温 5.5℃	6.0℃ 9.0℃	4.5℃ 4.5℃	5.0℃ 4.0℃	3.5℃ 9.5℃	2.0℃ 7.0℃	-6.0℃ 0.0℃
指1	大腸菌	0.0MPN/100mL	0.0MPN/100mL	0.0MPN/100mL	0.0MPN/100mL	0.0MPN/100mL	1.0MPN/100mL	0.0MPN/100mL
指2	嫌気性芽胞菌	0CFU/100mL	0CFU/100mL	0CFU/100mL	0CFU/100mL	0CFU/100mL	0CFU/100mL	0CFU/100mL

※検査機関 指定管理者 株式会社 高山管設備グループ